FAST

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE CON ALTISSIMA RESISTENZA, TEMPI DI PRESA PARTICOLARMENTE BREVI.

- Colla Cianoacrilata
- Pronta all'uso
- Tempi di fissazione brevi
- Punti di forza molto elevati
- Viscosità di applicazione adatta alla lavorazione
- Vuona resistenza alle intemperie anche per superfici leggermente assorbenti elevata resistenza al freddo e al caldo senza solventi
- Fast Aktivator permette incollaggi su materiali porosi
- Beccuccio apri e chiudi

Informazioni Generali

- Adesivo a base cianacrilica a catalisi rapida.
- L'adesione può resistere a temperature da -30 °C fino a +100 °C.
- Le giunzioni effettuate con FAST hanno alta resistenza al taglio e al restringimento.
- Rapida solidità funzionale nei lavori di montaggio
- Buone caratteristiche di aderenza su superfici diverse
- Senza solventi
- Buona bagnabilità dei substrati
- Tempi di fissaggio brevi
- Buona stabilità UV
- Elevata resistenza al freddo e al caldo

Applicazioni

Aderisce su gomma sintetica e naturale, PVC e PVC rigido, ABS policabronato, neoprene, nitrile, nylon, vetro acrilico, poliammide, EPM, PMMA, materiali epossidici, poliuretanici, bakelite celluloide, su tutti i materiali ferrosi e non ferrosi. Ideale per incollare saldamente la maggior parte dei materiali come plastiche (eccetto, tra le altre, PE e PP), gomme, vetro, plexiglass, ceramica, legno, pelle, metalli, ecc. Su materiali porosi come legno, pietra, marmo, ceramica si applica prima FAST AKTIVATOR.

- Ideale per incollare diverse plastiche
- Tempi di fissazione brevi
- Resistenza molto elevata
- Buona resistenza alle intemperie all'esterno
- Elevata resistenza al freddo e al caldo
- Ottima stabilità UV
- Incollaggio di elastomeri EPDM
- Senza solventi

FAST

Modo d’uso

- Applicare la colla su un lato, prelevandola dal contenitore o mediante dosatore CA. Subito dopo l'applicazione, unire le parti e metterle sotto pressione fino al raggiungimento della solidità funzionale. La superficie dev’essere pulita, asciutta e senza residui di grasso e polvere.
- In caso di sporco indurito levigare le superfici.
- Se necessario, applicare FAST AKTIVATOR sulla superficie porosa.
- Per ridurre il tempo di pressione o accelerare l'indurimento degli adesivi cianoacrilati in caso di giunti di incollaggio più spessi >0,10 mm usare il catalizzatore FAST AKTIVATOR. Incollaggio di metalli Incollaggio di alluminio, rame, ottone: solo su superfici pretrattate o verniciate, questi materiali non possono essere incollati in modo duraturo e resistente all'invecchiamento senza adeguato pretrattamento delle superfici da incollare.
- Applicare FAST goccia a goccia su un solo lato della superficie da incollare.
- Più sottile è lo strato adesivo, maggiore è la tenuta dell’incollaggio.
- Premere fermamente le due superficie insieme per alcuni secondi. La polimerizzazione sarà completata dopo 5 minuti.
- Per le superfici anodizzate, a causa della loro molteplicità, età e dell'ev. trattamento aggiuntivo con oli o cere non è possibile indicare con precisione bagnabilità o incollabilità.

Base	Cianoacrilati modificati
Confezione	Boccetta con tappo apri-chiudi
Viscosità	In base a piastra-cono (300 s-1) a +25 °C ca. 20 mPa.s
Solidità funzionale EPDM/EPDM	Guarnizione profilo ca. 5 s
Densità	In base a EN 542 a +20 °C ca. 1,05 g/cm3
Solidità funzionale PVC rigido/PVC rigido	ca. 9 s
Chiusura fessura	max 0,1 mm
Tempo indurimento	a +20 °C, 50 % u. r. ca. 16 h
Temperature di lavorazione	Colla e substrati di +5 °C a +30 °C
Resa	1 goccia = ±0,02 g / 3-5 cm² (1 g ± 50 gocce)
Resistenza alla temperatura	da -30 °C a +80 °C
Resistenza chimica	Resistente a molti solventi, oli, benzolo, sbalzi di temperatura e condizioni atmosferiche. Non resiste a forti solventi e alcali
Lentamente solubile in	Dimetilformammide, acetato di etile, acetone, cloruro di metile
Conservazione	12 mesi in confezione originale chiusa, in ambiente fresco, asciutto e lontano dal gelo

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 100117	FAST AKTIVATOR 150 ml.	pz	12PZ
TAC 100118	FAST COLLA RAPIDA 20 ml.	pz	12PZ